

Последующее донесение об АП с вертолетом Robinson R-44II RA-04189

Дата, время события (местное и UTC): 08.12.12, 17 ч 59 мин, (13 ч 59 мин UTC).

Место события: РФ, Московская область, 10 км восточнее г. Солнечногорск.

Вид события: Катастрофа

Тип ВС: Вертолет Robinson R-44II

Регистрационный номер ВС: RA-04189

Свидетельство о Государственной регистрации: от 14.10.2010 г.

Владелец: частное лицо

Сведения о ВС: Изготовлен в сентябре 2006 г. Robinson Helicopter Company (США), сертификат летной годности от 02.03.2010 выдан МТУ ВТ ЦР ФАВТ, действителен до 01.03.12, наработка СНЭ 736 ч, назначенный срок службы – по техническому состоянию.

Сведения о двигателе Lycoming IO-540AE-1-A5: заводской № L-31519-48, выпущен 20.06.2006 г., наработка СНЭ 736 ч, ремонтов не имел, остаток ресурса и срока службы 1264 ч.

Метеоусловия в период времени, близкий к моменту АП: прогноз погоды в районе АП с 12.00 до 18.00 UTC: в зоне холодного фронта, видимость 3000 м, снег, дымка, облачность слоисто-кучевая на 450 м, верхняя граница 1400 м, изолированная кучево-дождевая на 500 м, верхняя граница более 3000 м, местами разбросанная слоистая на 300 м, верхняя граница 900 м, местами в ливневых осадках видимость 500 м, в облаках от 450 м до 1400 м умеренное обледенение.

Фактическая погода по данным гидрометеостанций за 14.00 UTC: ветер у земли 170° – 3 м/с, видимость 5 км, дымка, облачность сплошная, высота нижней границы ГМС Тверь – 200 м, аэродрома Шереметьево – 300 м, ГМС Дмитров, Новый Иерусалим, Клин – облачно (без указания нижней границы), T воздуха минус 4°С, давление 998 гПа.

Сведения о КВС: Пол мужской, данные о налете, метеоминимуме не представлены.

Маршрут полета: н.п. Плоски Конаковского района Тверской области – деревня Рыбаки Лобненского района Московской области

Пункт вылета: н.п. Плоски

Намеченный пункт посадки: деревня Рыбаки

Число членов экипажа/ пасс.: 1/2

Погибло: 1/2

Характер и масса груза: груз на борту отсутствовал

Обстоятельства события: По предварительной информации, вертолет 08.12.2012 г. вылетел из н.п. Плоски Тверской области и к месту назначения не прибыл. Вертолет был найден егерем в лесном массиве на четвертые сутки поисков.

Степень повреждения ВС: Вертолет разрушен и частично сторел.

Сведения о состоянии бортовых самописцев: ВС бортовыми самописцами не оборудован.

Физическая характеристика района места события: Пересеченная местность с лесными хвойными и смешанными массивами, с превышением над уровнем моря 36 м

Оперативные рекомендации: Отсутствуют.

Расследование проводится Межгосударственным авиационным комитетом.

Комиссия по расследованию АП Межгосударственного авиационного комитета